



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОУ СОШ № 14

Г.М. Алешкина  
2023 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание: 2-4 этажей, 5 615,20 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка - да, 26 862,7 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: замена оконных блоков в коридоре 3 этажа – до 01.06.2024 г.; косметический ремонт стен и потолков в коридорах 1 - 4 этажей – ежегодно, капитального -.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, МОУ СОШ № 14
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, д. 1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, д. 15

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 1 204 человека.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусы № 11, 16 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске - нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект доступен условно (ДУ) для инвалидов категорий О,Г,С,У для инвалидов категории К объект временно не доступен (ВНД)

1. Территория, прилегающая к зданию ДУ для МГН (инвалидов категории О,С,Г,К,У) по следующим причинам:

- краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой;
- перед открытой лестницей предупредительных тактильных полос нет;
- по ширине лестнице дополнительные поручни отсутствуют;
- наружный пандус отсутствует;
- автостоянка и парковка отсутствует.

Альтернативный способ предоставления услуги - помощь сотрудников.

2. Вход (входы) в здание ДУ для О,Г,С,У, ВНД для К по следующим причинам:

- главный вход в здание доступен только для О,С,Г,У (с помощью персонала), для К вход ВНД;



- главный вход не оборудован знаками доступности;
- кнопка вызова персонала отсутствует (только по телефонному звонку или видеонаблюдению);
- наружный пандус отсутствует;
- имеется барьер на входной площадке перед дверью;
- входная дверь не соответствует требованиям.

Альтернативный способ предоставления услуги - помощь сотрудников.

*3. Путь (пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ для О,Г,С,У, ВНД по следующим причинам:*

- хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания отсутствует;
- доступный маршрут не обозначен знаками;
- зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью) на каждом этаже отсутствует (только на первом этаже);
- конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, не имеют закругленных края;
- предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы отсутствуют;
- поручни на лестницах не соответствуют требованиям, отсутствуют дополнительные поручни;
- пандус внутри здания отсутствует;
- лифт пассажирский (подъемник) отсутствует;
- зоны безопасности отсутствуют.

Альтернативный способ предоставления услуги - помощь сотрудников.

*4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДУ для всех категорий инвалидов, но не соответствует требованиям:*

- информирующие обозначения помещений отсутствуют;
- перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4;
- отсутствуют предусмотренные приспособления для перемещения МГН;
- выключатели и розетки – на высоте 0,8 м от уровня пола.

Альтернативный способ предоставления услуги - помощь сотрудников.

*5. Санитарно-гигиенические помещения ДУ для категорий О,С,Г,У, ВНД для К по следующим причинам:*

- туалетные комнаты и кабины ВНД для инвалидов К;
- душевые кабины ВНД для К;
- гардеробные ВНД для К.

Альтернативный способ предоставления услуги - помощь сотрудников.

*6. Система информации и связи (на всех зонах) ВНД для всех категорий инвалидов:*

- на объекте оборудование, позволяющее получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению отсутствует;
- пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом отсутствуют;
- системы средств информации и сигнализации об опасности не соответствует требованиям;
- система оповещения о пожаре не соответствует требованиям.

Альтернативный способ предоставления услуги - помощь сотрудников.

*7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ для всех категорий инвалидов по следующим причинам:*

- ближайшие к объекту остановки общественного транспорта не оборудованы для МГН, на остановке отсутствуют схемы передвижения к объекту для МГН;
- маршрут движения не является гладким, обозначенным;
- ширина просветов ячеек на пути движения не соответствует норме;
- на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи отсутствуют;
- отсутствует пандус на пути маршрута, пересекающего бордюр.

Альтернативный способ предоставления услуги - помощь сотрудников.

#### **4. Управленческое решение**

- на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи отсутствуют;

- отсутствует пандус на пути маршрута, пересекающего бордюр.

Альтернативный способ предоставления услуги - помощь сотрудников.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт текущий
8	Все зоны и участки	ремонт текущий

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023-2028 г.г., в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (дата): <http://www.zhit-vmeste.ru>, нет

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 20.10.2023 г.,
2. Акта обследования объекта: от 20.10.2023 г.

#### Председатель

Директор МОУ СОШ № 14

#### Члены комиссии

Заместитель директора по АХР

Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по УВР

Главный специалист Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре

  
Алешкина Г.М.

  
Кирина М.А.

  
Ремизова Л.Г.

  
Самаркина Е.И.

  
Рожкова А.Ф.



краевой организации общероссийской  
общественной организации «Всероссийское  
общество инвалидов» г. Комсомольска-на-  
Амуре

Председатель общественной организации  
городского общества «Слепых»

Председатель Комсомольское-на-Амуре  
местного отделения общероссийской  
общественной организации инвалидов  
«Всероссийское общество глухих»



  
\_\_\_\_\_ Полей О.А.

  
\_\_\_\_\_ Лещук В.Н.

  
\_\_\_\_\_ Соловьева Л.А.





2.7.	Доступный маршрут не обозначен знаками	текущий ремонт	Привести в соответствие	2026 год	
2.8.	Зона отдыха и ожидания для инвалидов на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью) на каждом этаже отсутствует (только на первом этаже)	капитальный ремонт	Привести в соответствие	2028 год	
2.9.	Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы отсутствуют	текущий ремонт	Привести в соответствие	2026 год	
2.10.	Поручни на лестницах не соответствуют требованиям, отсутствуют дополнительные поручни	текущий ремонт	Привести в соответствие	2027 год	
2.11.	Пандус внутри здания отсутствует	капитальный ремонт	Привести в соответствие	2028 год	
2.12.	Лифт пассажирский (подъемник) отсутствует	капитальный ремонт	Привести в соответствие	2028 год	
2.13.	Зоны безопасности отсутствуют	текущий ремонт	Привести в соответствие	2028 год	

*4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)*

4.1.	Информационные обозначения помещений отсутствуют	текущий ремонт	Привести в соответствие	2026 год	
4.2.	Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4	текущий ремонт	Привести в соответствие	2027 год	
4.3.	Отсутствуют предусмотренные приспособления для перемещения МГН	текущий ремонт	Привести в соответствие	2027 год	
4.4.	Выключатели и розетки – на высоте 0,8 м от уровня пола	капитальный ремонт	Привести в соответствие	2028 год	

*5. Санитарно-гигиенические помещения*

5.1.	Туалетные комнаты и кабины не соответствуют нормам	капитальный ремонт	Привести в соответствие	2028 год	
5.2.	Душевые кабины не соответствуют нормам	капитальный ремонт	Привести в соответствие	2028 год	
5.3.	Гардеробные не соответствуют нормам	капитальный ремонт	Привести в соответствие	2028 год	

*6. Система информации и связи*

6.1.	На объекте оборудование, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению отсутствует	текущий ремонт	Привести в соответствие	2026 год	
6.2.	Пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидов со слуховым аппаратом отсутствуют	текущий ремонт	Привести в соответствие	2027 год	

6.3.	Системы средств информации и сигнализации об опасности не соответствуют требованиям	текущий ремонт	Привести в соответствие	2028 год	
6.4.	Система оповещения о пожаре не соответствует требованиям	текущий ремонт	Привести в соответствие	2027 год	
<i>7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</i>					
7.1.	Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта не оборудованы для МГН, на остановке отсутствуют схемы передвижения к объекту для МГН	текущий ремонт	Привести в соответствие	2028 год	
7.2.	Маршрут движения не является гладким, обозначенным	текущий ремонт	Привести в соответствие	2028 год	
7.3.	Ширина прооевтов ячеек на пути движения не соответствует вует норме	текущий ремонт	Привести в соответствие	2028 год	
7.4.	На маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи отсутствуют	текущий ремонт	Привести в соответствие	2028 год	
7.5.	Отсутствует пандус на пути маршрута, пересекающего бордюр	текущий ремонт	Привести в соответствие	2028 год	

\* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.

Директор МОУ СОШ № 14



Г.М. Алешкина